



พื้นที่ขอปิดช่องจราจรเพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์บนพื้นผิวถนน สถานีตรวจสอบน้ำหนักด่านอุดรธานี (ขาเข้า) จ.อุดรธานี



แผนที่



สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ



กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม




พื้นที่ซ่อมแซมอุปกรณ์



สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ



กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม



แปลนซ่อมแซม




สำนักงานควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ



กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

แผนการเบี่ยงจราจร
ปิดถนนช่องจราจรที่ 1
Km.434+300 – Km.433+760 ขวาทิศ



ในการซ่อมแซมบริเวณดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ทาง เนื่องจากขณะก่อสร้าง
จำเป็นต้องการปิดการจราจรช่องที่ 1



สำนักงานควบคุมน้ำหนักรยานพาหนะ



!! ประกาศแจ้งเตือน !!

วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2568 - วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2568

สถานีตรวจสอบน้ำหนักอุดรธานี (ขาเข้า)

ทำการปิดช่องจราจรที่ 1

ช่วงเวลา 09.00น. – 17.00น.

ทางหลวงหมายเลข 2

ช่วงกิโลเมตรที่ 434+300 ถึง กิโลเมตรที่ 433+760 ขวาทาง



ภาพตัวอย่าง



สำนักงานควบคุมน้ำหนักรยานพาหนะ